

Notatka bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca nieprawidłowego podania dawki bolusa/dawki obciążającej przez pompy strzykawkowe Medfusion 3500 i 4000

Wysłane przez admin w Wto, 15/09/2020 - 09:50

Załącznik:  [FSN_Smiths_Medical_15.09.2020.pdf](#) [1]

 [Wkładka do podręcznika operatora_Smiths_Medical_15.09.2020.pdf](#) [2]

 [Formularz odpowiedzi_Smiths_Medical_15.09.2020.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-smiths-medical-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-podania-dawki-bolusadawki>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wk%C5%82adka%20do%20podr%C4%99cznika%20operatora_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf