

EMOCLOT (Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi): potencjalne ryzyko związane z nieprawidłową sterylizacją wyrobów medycznych zawartych w opakowaniu produktu leczniczego EMOCLOT, dot. serii 451840 (Emoclot 500 j.m.) oraz 461880Z (Emoclot 1000 j.m.)

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 07/05/2021 - 12:06



[Komunikat Emoclot.pdf](#) [1]

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/emoclot-ludzki-viii-czynnik-krzepni%C4%99cia-krwi-potencjalne-ryzyko-zwi%C4%85zane-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-0>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Emoclot_0.pdf