

Notatka bezpieczeństwa (VC/2022/006) firmy OGT dotycząca sondy do oznakowania centromeru chromosomu Y (DYZ3) nieprawidłowym fluoroforem (nr kat.: LPF001-50)

Wysłane przez m.koszewski w Pon, 07/03/2022 - 19:32

Załącznik:  [FSN_OGT_07.03.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-vc2022006-firmy-ogt-dotycz%C4%85ca-sondy-do-oznakowania-centromeru-chromosomu-y>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_OGT_07.03.2022.pdf