

Notatka bezpieczeństwa (MDS-22-4419) firmy Becton Dickinson Infusion Therapy AB dotycząca wycofania z obrotu określonych partii wyrobów - kranik odcinający BD Connecta™ i BD Nexiva™ z kranikiem 3-drożnym BD Connecta™

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 02/06/2022 - 15:24

Załącznik:  [FSN_Becton Dickinson Infusion Therapy AB_2022_05_12_MDS-22-4419.pdf](#) [1]
Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-22-4419-firmy-becton-dickinson-infusion-therapy-ab-dotycz%C4%85ca-wycofania-z>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Becton%20Dickinson%20Infusion%20Therapy%20AB_2022_05_12_MDS-22-4419.pdf