


Notatka bezpieczeństwa firmy Respironics California, LLC dotycząca korekty błędu oprogramowania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Respironics California, LLC dotycząca korekty błędu oprogramowania respiratorów Philips V680

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 05/07/2022 - 15:19

Załącznik:  [FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_klienta.pdf](#) [1]

 [FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_dystrybutora.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-respironics-california-llc-dotycz%C4%85ca-korekty-b%C5%82%C4%99du-oprogramowania>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_klienta.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_dystrybutora.pdf