

Notatka bezpieczeństwa (MDS-22-4560) firmy BD dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli zaworów odcinających BD Connecta

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 22/11/2022 - 14:17

Załącznik:  [FSN_BD_2022_11_02.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-22-4560-firm-y-bd-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_2022_11_02.pdf