

**Notatka bezpieczeństwa (EIF-000522) firmy Arrow (Teleflex)
dotycząca bezpieczeństwa używania określonych modeli
urządzeń Arrow® AutoCAT®2 do kontrapulsacji
wewnątrzaoortalnej**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 02/12/2022 - 13:33

Załącznik:  [FSN_Arrow \(Teleflex\)_2022_11_16.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000522-firmy-arrow-teleflex-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arrow%20%28Teleflex%29_2022_11_16.pdf