

## **Notatka bezpieczeństwa (AIMC 23-01.A.OUS) firmy Siemens Healthineers (Healthcare) dotycząca odchylenia ujemnego przy korzystaniu z zestawów odczynników wyrobu Atellica IM fPSA o numerach serii kończących się na 104**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 16/12/2022 - 15:44

**Załącznik:**  [FSN\\_SIEMENS\\_2022\\_12\\_AIMC 23-01.A.OUS\\_.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-aimc-23-01aous-firmy-siemens-healthineers-healthcare-dotycz%C4%85ca-odchylenia>

### **Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_SIEMENS\\_2022\\_12\\_AIMC%2023-01.A.OUS\\_.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_SIEMENS_2022_12_AIMC%2023-01.A.OUS_.pdf)