

Notatka bezpieczeństwa (FA-23001) firmy Beckman Coulter dotycząca działań naprawczych wobec określonych serii analizatorów immunochemicznych Access 2 (Access 2 Immunoassay Analyzer), nr kat.: 81600N, 386220, A65531, A25640

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 09/02/2023 - 15:28

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2023_01_30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-23001-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-dzia%C5%82a%C5%84-naprawczych-wobec>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2023_01_30.pdf