

**Notatka bezpieczeństwa (GEHC 37206) firmy GE Healthcare
dotycząca wyświetlania niedokładnej wartości CO2 w
konkretnych warunkach ustawienia monitorów pacjenta
B105P/B125P (B1x5P) i B105M/B125M/B155M (B1x5M)**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 17/02/2023 - 14:16

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_2022_12_21_GEHC 37206.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-gehc-37206-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-wy%C5%9Bwietlania-niedok%C5%82adnej-warto%C5%9Bci>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_2022_12_21_GEHC%2037206.pdf