

**Aktualizacja (385183A) notatki bezpieczeństwa z 22.11.2022 (385183) firmy Intersurgical Ltd. dot. wycofania z obrotu i z używania określonych partii cewników tlenowych dla noworodków z zakrzywionymi końcówkami i drenem dł. 2,1m (mod. 1164000)**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 03/03/2023 - 12:58

**Załącznik:**  [FSN\\_Intersurgical\\_2022\\_12\\_01\\_ref.385183A.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-385183a-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-z-22112022-385183-firmy-intersurgical-ltd-dot-wycofania>

**Odnosińki**

[1]  
[https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Intersurgical\\_2022\\_12\\_01\\_ref.%20385183A.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Intersurgical_2022_12_01_ref.%20385183A.pdf)