

Notatka bezpieczeństwa (2022-PD-DXR-106) firmy Philips dotycząca niestabilności wózka teleskopowego systemów DigitalDiagnost C50

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/04/2023 - 14:26

Załącznik:  [FSN_PHILIPS_2023-03-13.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2022-pd-dxr-106-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-niestabilno%C5%9Bci-w%C3%B3zka-teleskopowego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILIPS_2023-03-13.pdf