

## **Notatka bezpieczeństwa (2023-CC-SRC-003) firmy Philips dotycząca gromadzenia się zanieczyszczeń zewnętrznych na czujniku urządzenia w respiratorach Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300**

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 27/04/2023 - 17:00

**Załącznik:**  [FSN\\_Philips\\_2023\\_04\\_18\\_2023-CC-SRC-003 \(1\).pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-cc-src-003-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-gromadzenia-si%C4%99-zanieczyszcze%C5%84-0>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Philips\\_2023\\_04\\_18\\_2023-CC-SRC-003%20%281%29.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_04_18_2023-CC-SRC-003%20%281%29.pdf)