

**Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific (Stryker)
dotycząca wycofania z obrotu i z używania (nr wycofania:
RA2023-3372876) określonych serii cewnika prowadzącego
Guider Softip™ XF**

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 26/09/2023 - 16:02

Załącznik:  [FSN_Boston Scientific \(Stryker\)_2023_08.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-boston-scientific-stryker-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-nr>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific%20%28Stryker%29_2023_08.pdf