

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Medan) dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii odczynnika Urea FS używanych na analizatorach: respons®910, Sysmex BX-3010 i Sysmex BX-4000

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 16/11/2023 - 13:21

Załącznik:  [FSN_DiaSys Diagnostic Systems GmbH \(Medan\)_2023_11_03.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-diasys-diagnostic-systems-gmbh-medan-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems%20GmbH%20%28Medan%29_2023_11_03.pdf