

Notatka bezpieczeństwa (92977025-FA) firmy Boston Scientific (Cardiac Pacemaker Inc) dotycząca błędnego wyświetlania niektórych dat przez programator ZOOM, model 3120, z oprogramowaniem, model 2892, począwszy od 10 stycznia 2024 r.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 30/11/2023 - 15:52

Załącznik:  [92977025_Boston_Scientific_Cardiac_Pacemaker_FSN.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-92977025-fa-firmy-boston-scientific-cardiac-pacemaker-inc-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99dnego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/92977025_Boston_Scientific_Cardiac_Pacemaker_FSN.pdf