

Notatka bezpieczeństwa (2023-11.pl) firmy Stihler Electronic GmbH dotycząca ryzyka miejscowego przegrzewania się koców i wyścieleń ASTOPAD COV i SOF.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 22/12/2023 - 13:40

Załącznik:  [FSN_Ref#2023-11.pl-PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-11pl-firmy-stihler-electronic-gmbh-dotycz%C4%85ca-ryzyka-miejscowego>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20Ref%232023-11.pl-PL.pdf>