

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA2312-01) firmy Smiths Medical dotycząca ryzyka błęd

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA2312-01) firmy Smiths Medical dotycząca ryzyka błędnego rozpoznania strzykawki w pompach infuzyjnych Medfusion GLOBAL 3500, V6 o nr seryjnych: M108612, M111048, M111049, M111046, M111047.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 28/12/2023 - 16:47

Załącznik:  [URGENT Field Safety Notice - FA2312-01-Medfusion Pump Potential Syringe Misrecognition \(Poland - Polish\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fa2312-01-firmy-smiths-medical-dotycz%C4%85ca-ryzyka-b%C5%82%C4%99dnego-rozpoznania>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/URGENT%20Field%20Safety%20Notice%20-%20FA2312-01-Medfusion%20Pump%20Potential%20Syringe%20Misrecognition%20%28Poland%20-%20Polish%29.pdf>