

## **Notatka bezpieczeństwa (nr ref: RA2023-3471621) firmy Stryker dotycząca braku oznakowania CE na etykiecie sterylnej opakowania wyrobu Implantu InSpace.**

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 04/01/2024 - 09:32

**Załącznik:**  [RA2023-3471621- InSpace Implant-FSN-MDR format - PL\\_encrypted\\_.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-ra2023-3471621-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-braku-oznakowania-ce-na>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2023-3471621-%20InSpace%20Implant-FSN-MDR%20format%20-%20PL\\_encrypted\\_.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2023-3471621-%20InSpace%20Implant-FSN-MDR%20format%20-%20PL_encrypted_.pdf)