

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 34134) firmy GE HealthCare
dotycząca możliwości wystąpienia podwyższonego poziomu
formaldehydu w sprężarkach EVair i EVair 03 gdy są używane z
respiratorami CARESCAPE R860 lub Engstorm Carestation/Pro.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/01/2024 - 16:07

Załącznik:  [FMI34134_FSN_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-34134-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wyst%C4%85pienia>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI34134_FSN_Polish.pdf