

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ MDS-24-4990) firmy Sendal S.L. (Becton Dickinson) dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii ramp infuzyjnych BD 3-drożnych i 5-drożnych

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 09/02/2024 - 15:52

Załącznik:  [FSN_Sendal S.L. \(Becton Dickinson\)_2024_02_08.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-mds-24-4990-firmy-sendal-sl-becton-dickinson-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Sendal%20S.L.%20%28Becton%20Dickinson%29_2024_02_08.pdf