

Notatka bezpieczeństwa (AX010/23/S) firmy Siemens dotycząca możliwej awarii aplikacji :

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (AX010/23/S) firmy Siemens dotycząca możliwej awarii aplikacji Sensis w trakcie badania podczas używania funkcji dokumentowania w systemach Sensis, Sensis Vibe Hemo lub Sensis Vibe Combo z oprogramowaniem w wersji VD15B.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 09/02/2024 - 15:53

Załącznik:  [FSN_Siemens_12.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ax01023s-firmy-siemens-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwej-awarii-aplikacji-sensis-w-trakcie>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_12.2023.pdf