

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-MR-013) firmy Philips dotycząca wady kleju uszczelki cewki kwadraturowej do badania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-MR-013) firmy Philips dotycząca wady kleju uszczelki cewki kwadraturowej do badania tułowia (QBC) systemów MR z otworem gantry o średnicy 60 cm, mogącej prowadzić do odsłonięcia ostrych krawędzi.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 09/02/2024 - 15:55

Załącznik:  [FSN_2023-PD-MR-013 pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-pd-mr-013-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-wady-kleju-uszczelki-cewki-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_2023-PD-MR-013%20pl.pdf