

Notatka bezpieczeństwa (FSN_FA21FEB2024) firmy Abbott Laboratories Diagnostics Division dotycząca wycofania z obrotu i z używania partii 50808UN23 oraz 60104UN23 odczynników ARCHITECT STAT Myoglobin

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:30

Załącznik:  [FSN_Abbott Laboratories Diagnostics Division_2024_02_21.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-fa21feb2024-firmy-abbott-laboratories-diagnostics-division-dotycz%C4%85ca>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott%20Laboratories%20Diagnostics%20Division_2024_02_21.pdf