

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Respironics dotycząca ryzyka wyemitowania fałszywego

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Respironics dotycząca ryzyka wyemitowania fałszywego alarmu o rozładowaniu akumulatora lub braku zasilania mogącego przerwać wentylację przy używaniu respiratorów Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 i Trilogy EV300

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 15/03/2024 - 15:26

Załącznik:  [DNB.444.202.2024.JR FSN Philips Respironics fałszywe alarmy w respirator__.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.202.2024.JR%20FSN%20Philips%20Respironics%20fa%C5%82szywe%20ala%20rmy%20w%20respirator__.pdf)

[1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-respironics-dotycz%C4%85c%C4%85-ryzyka-wyemitowania-fa%C5%82szywego-alarmu-o>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.202.2024.JR%20FSN%20Philips%20Respironics%20fa%C5%82szywe%20ala%20rmy%20w%20respirator__.pdf