

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN-110324) firmy DiaSorin Italia S.p.A. dotycząca błędu w instrukcji użycia (IFU) powiązanej z serią 239036, dotyczącego listy z walidowanych matryc w urządzeniu LIAISON BRAHMS PCT II GEN.

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 26/03/2024 - 15:07

Załącznik:  [Notatka_FSN-110324.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fsn-110324-firmy-diasorin-italia-spa-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-w-instrukcji-0>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_FSN-110324.pdf