

Notatka bezpieczeństwa firmy Miltenyi Biotec dotycząca konieczności aktualizacji oprogramowania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Miltenyi Biotec dotycząca konieczności aktualizacji oprogramowania aparatu CliniMACS Prodigy LP-TCR α / β -19 System z powodu ryzyka przepełnienie komory, naruszenia sterylności i potencjalnej utraty produktu komórkowego.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 29/03/2024 - 13:11

Załącznik:  [DNB.444.209.2024.JR FSN Miltenyi Biotec Clini MACS Prodigy LP-TCR \$\alpha\$ \$\beta\$ -19 Sy__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-miltenyi-biotec-dotycz%C4%85ca-konieczno%C5%9Bci-aktualizacji-oprogramowania>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.209.2024.JR%20FSN%20Miltenyi%20Biotec%20Clini%20MACS%20Prodigy%20LP-TCR%CE%B1%CE%B2-19%20Sy__.pdf