

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ GEHC 18006) firmy GE Medical Systems SCS (GE HealthCare) dotycząca bezpieczeństwa używania systemów Innova IGS, Allia IGS i Allia Pulse IGS - ryzyko upadku detektora/windy detektora lub lampy rentgenowskiej

Wysłane przez j.piliszczuk w Śro, 10/04/2024 - 08:42

Załącznik:  [FSN_GE Medical Systems SCS \(GE HealthCare\)2024_03.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-gehc-18006-firmy-ge-medical-systems-scs-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Medical%20Systems%20SCS%20%28GE%20HealthCare%292024_03.pdf