

**Notatka bezpieczeństwa (FA-Q124-CRM-1) firmy Abbott
dotycząca aktualizacji oprogramowania wszystkich serii
stymulatorów serca Aveir™ VR mod. LSP112V oprog. 19.05.00 z
powodu ryzyka zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
powodujących niezamierzoną zmianę trybu**

Wysłane przez j.piliszczyk w Śro, 10/04/2024 - 08:43

Załącznik:  [DNB.444.273.2024.JR FSN ref. FA-Q124-CRM-1 Abbott stymulatorów serca Aveir__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-q124-crm-1-firmy-abott-dotycz%C4%85c%C4%85-aktualizacji-oprogramowania-wszystkich>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.273.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA-Q124-CRM-1%20Abbott%20stymulator%C3%B3w%20serca%20Aveir__.pdf