

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN-GM60A_240404-1) firmy Samsung dotycząca potencjalnego problemu bezpieczeństwa związanym z stalowym kablem zainstalowanym w kolumnie systemu Samsung GM60A (SEDECAL Mobile 3.1).

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 24/04/2024 - 15:55

Załącznik:  [FSN_GM60A_240404-1_EU \(004\)_Polish Final.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fsn-gm60a240404-1-firmy-samsung-dotycz%C4%85ca-potencjalnego-problemu>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GM60A_240404-1%20_EU%20%28004%29_Polish%20Final.pdf