


**Notatka bezpieczeństwa (SO-2024-1719) firmy Fresenius Medical Care dotycząca błędów oprogramowania podczas wstępnego testu funkcjonalnego systemu do hemodializy multiFiltratePRO, wersji oprogramowania 6.02 i 5.02, o numerze katalogowym M205001.**

Wysłane przez j.piliszczuk w Czw, 06/06/2024 - 08:19

**Załącznik:**  [Komunika bezpieczeństwa stosowania produktu multiFiltrat ePRO z formularzem.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-so-2024-1719-firmy-fresenius-medical-care-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-oprogramowania>

**Odnosińki**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunika%20bezpiecze%C5%84stwa%20stosowania%20produktu%20multiFiltrat%20ePRO%20z%20formularzem.pdf>