


Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy Stryker dotyczącej wycofania z obrotu i używania określonych partii Zaślepek Exeter 2.5 IM, w związku z podaniem błędnego rozmiaru na opakowaniu (10 mm zamiast 12 mm).

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/07/2024 - 15:21

Załącznik:  [FSN_RA2024-3589151_Plugs_Final_MDR_EN_PL_updated_Proofreaded_LB.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-ra2024-3589151-firmy-stryker-dotycz%C4%85cej-wycofania-z-obrotu-i>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RA2024-3589151_Plugs%20Final_MDR%20EN_PL_updated_Proofreaded_LB.pdf