

## **Notatka bezpieczeństwa (R542) firmy Arthrex dotycząca wycofania z obrotu i z używania**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

### **Notatka bezpieczeństwa (R542) firmy Arthrex dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii kotwic chirurgicznych FiberTak™ z nr 2 FiberWire® CL oraz kotwic podwójnie ładowanych z nicią SutureTape™, z powodu błędu konstrukcyjnego.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/07/2024 - 15:31

**Załącznik:**  [Arthrex Final FSN R542\\_PL.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-r542-firmy-arthrex-dotycz%C2%B1ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

#### **Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Arthrex%20Final%20FSN%20R542\\_PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Arthrex%20Final%20FSN%20R542_PL.pdf)