

Notatka bezpieczeństwa (FA-TWD-000007) firmy BioFire Diagnostics, LLC (bioMérieux) dotycząca ryzyka uzyskania fałszywie dodatniego wyniku Vibrio/Vibrio cholerae na panelu BIOFIRE GI użytym z określonymi partiami podłoża transportowego Remel™ Cary-Blair

Wysłane przez j.piliszczuk w Śro, 28/08/2024 - 12:43

Załącznik:  [FSN_BioFire Diagnostics_LLC \(bioMérieux\)_2024_07_2024.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-twd-000007-firmy-biofire-diagnostics-llc-biom%C3%A9rieux-dotycz%C4%85ca-ryzyka>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioFire%20Diagnostics_%20LLC%20%28bioM%C3%A9rieux%29_2024_07%20_2024.pdf