


Notatka bezpieczeństwa (US022/24/S + US029/24/S) firmy Siemens Healthineers dotycząca

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (US022/24/S + US029/24/S) firmy Siemens Healthineers dotycząca wyświetlania dziesięciokrotnie zaniżonych wartości przepływu przez aparaty USG ACUSON Maple i ACUSON Juniper po wybraniu opcji pomiaru w ml/s.

Wysłane przez j.piliszczuk w Czw, 29/08/2024 - 08:32

Załącznik:  [CSAN_US022_24_S_Juniper_Maple_VolumeFlow_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-us02224s-us02924s-firmy-siemens-healthineers-dotycz%C4%85ca-wy%C5%9Bwietlania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/CSAN_US022_24_S_Juniper_Maple_VolumeFlow_PL.pdf