

**Notatka bezpieczeństwa (2024-CC-EC-016) firmy Philips
dotycząca ryzyka błędnej interpretacji EKG, wydana z powodu
wyświetlania w sposób przerywany krzywych EKG przez
monitor/defibrylator HeartStart, model 867172**

Wysłane przez j.piliszczuk w Pon, 02/09/2024 - 08:15

Załącznik:  [2024-CC-EC-016 Distributor FSN pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2024-cc-ec-016-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-ryzyka-b%C5%82%C4%99dnej-interpretacji-ekg>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-CC-EC-016%20Distributor%20FSN%20pl.pdf>