

Ryzyko zatoru powietrznego lub gazowego w przypadku niewłaściwego stosowania (za wysokie ciśnienie, za mała odległość) urządzeń rozpylających do podawania klejów fibrynowych: Tisseel, Tisseel Lyo i Artiss” (07.01.2013)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 31/03/2016 - 22:22

Załącznik:  [TisseelTisseelLyoArtiss_komunikat.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/ryzyko-zatoru-powietrznego-lub-gazowego-w-przypadku-niew%C5%82a%C5%9Bciwego-stosowania-za-wysokie-ci%C5%9Bnienie-za>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/TisseelTisseelLyoArtiss_komunikat.pdf