

15 maja 2012

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM:				ARROWg+ard Blue®, ARROWg+ard Blue® Plus			
NR KATALOGOWY TELEFLEX	ZD1205-058	RODZAJ DZIAŁANIA		Modyfikacja produktu – Aktualizacja etykiety			
Numer części							
AD-24703	AT-25855	CS-22123-F	CV-25854-LJ	DU-22703	FR-45854-IP	MS-24730-EK	SL-25854
AD-24703-OB	AT-25855-E	CS-22802	CVD-25703	DU-24706	GR-22122-FMSB	MS-24854-EK	SL-25855
AD-24730-E	BB-09903-AG	CS-22855	DE-22123-LMU	DU-25142-F	GR-22122-UFMSB	NL-25123-FMST	UE-22123-F
AD-24730-OB	BB-22122-F	CS-25122-F	DE-22802-GH	EN-24702	GR-25122-FMSB	NL-25703-MST	UE-24703-ND
AD-24730-OL	BB-22123-F	CS-25123-E	DE-22853-BB	EN-24730	GR-25122-UFMSB	NL-42703-ASZ	UE-24730-ND
AD-24802	BB-22853	CS-25123-F	DE-22853-ELOG	EU-22703-IMIN	GR-45703-MSB	NL-42854-ASZ	UE-25854-FS
AD-24854	BCV-27702-EJT	CS-25402	DE-22853-LMU	EU-24701-EK	GR-47702-MSB	NM-22703	UF-22123-F
AD-24854-NL	BCV-27702-ENG	CS-25553	DE-22854-BB	EU-24702-EK	GRE-22122-F	NM-25502	UF-24703
AD-25703	BERGAMO-25703-E	CS-25703-GRE	DE-24701-ELOG	EU-24703-CVT	GRE-25122-F	NM-25703	UF-24854
AD-25802-OB	BERGAMO-27702-E	CS-25802-GRE	DE-24701-GPR	EU-24703-EK	GU-24703	NM-25854	UF-25703
AD-25855	BK-22703	CS-25853	DE-24703-UKO	EU-24730-EK	GU-24730	OF-25703	UF-25854
AD-26702	BL-22702	CS-25853-E	DE-24730-UKO	EU-25502-IMIN	GU-24854	OF-25802	UF-25855
AG-25854-E	BL-22703	CS-25855	DE-24802-UKO	EU-25703-CVT	GV-25703-E	OF-25854	UF-26702
ARCS-22122-F	BO-25854	CS-25855-E	DE-24854-KN	EU-25703-EK	HH-01000-D	OF-25855	UW-24703-EK
ARCS-22123-F	BR-20854	CS-26553	DE-25703-DD	EU-25703-IMIN	IB-22702-E	PAVIA-22703	UW-24854-EK
ARCS-22703-E	BR-22703	CS-45703-GRE	DE-25703-GPR	EU-25802-CVT	IB-25855-HLP	RO-25703-E	UW-25855-EK
ARCS-22802	BR-22853	CS-45802-GRE	DE-25853-BB	EU-25853-CVT	IB-45854-GUQ	SA-09854	WR-24703
ARCS-22854-E	BR-22854	CV-20854	DE-25853-ELOG	EU-25854-CVT	IN-25802-E	SA-22703-EU	ZW-27702-J
ARCS-22855	BR-24703	CV-22703	DE-25854-BB	EU-25854-IMIN	IT-25855-GR	SA-22854-EU	
ARCS-25854-E	BR-25703	CV-22703-SR	DE-25855-ELOG	EU-26702-EK	IT-45703-GR	SA-22855-EU	
ARCS-25855	BR-25854	CV-22854	DE-26702-GPR	EU-27702-CVT	IT-45854-GR	SA-25703-EU	
ARCS-25855-E	BU-25703-E	CV-22854-QE	DE-S22703-HZM	EU-45703-MSB	IT-46702-GR	SA-25854-EU	
ARCS-26553	CH-24701-H	CV-22854-SR	DE-S22853-KOB	EU-45854-MSB	JD-25703	SA-25855-EU	
ARCV-20854	CH-45703-H	CV-24301-E	DE-S22854-LMU	EU-47702-MSB	KD-24701	SA-27702-EU	
ARCV-22703	CH-45854-H	CV-24701-E	DE-S25703-DD	FR-42703-IP	KD-25703	SE-25854-L	
ARCV-22854	CH-47702-H	CV-24703-E	DK-24702-EK	FR-42802-IP	ME-24703	SI-09880-AG	
ARCV-25854	COMO-27702	CV-25703	DK-24703-EK	FR-42854-IP	MS-22123-E	SI-09880-AGLJ	
AT-25854-E	CS-22122-F	CV-25854	DK-24730-EK	FR-45703-IP	MS-24703-EK	SL-24701	

NUMERY PARTII USZKODZONYCH PRODUKTÓW - PATRZ ZAŁĄCZNIK 1


Szanowni Państwo,

1. Szczegółowe informacje dotyczące uszkodzonych wyrobów

Firma Arrow International Inc. ("Arrow"), oddział firmy Teleflex podjęła decyzję o podjęciu dobrowolnych Działań Zapewniających Bezpieczeństwo, dotyczących produktów wymienionych powyżej.

2. Opis problemu

Stwierdzono, że na etykiecie opakowania produktu nie zostało wydrukowane przeciwwskazanie dla pacjentów z nadwrażliwością na chlorheksydynę, sól srebrową sulfadiazyny i/lub leki z grupy sulfonamidów. Przeciwwskazanie to zostało zawarte w Instrukcji Użycia produktu. W przypadku gdy pacjent, którego dotyczy to przeciwwskazanie nie przeczyta instrukcji użycia lub nie zastosuje się do instrukcji, może dojść do ostrej reakcji anafilaktycznej.



3. INSTRUKCJE DOT. DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO:**Zawiadomienie dotyczące postępowania przeznaczone dla personelu medycznego**

1. Prosimy o sprawdzenie stanu zapasów produktu, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie o podjęciu działań naprawczych zapewniających bezpieczeństwo. Należy natychmiast przerwać stosowanie i dystrybucję, a także poddać kwarantannie wszystkie produkty z wymienionymi numerami partii, których etykiety nie zawierają wymienionego wyżej przeciwwskazania.
2. Jeśli nie posiadacie Państwo produktów z wymienionymi w Załączniku 1 numerami partii, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz Załącznik 2) i przesłanie formularza faksem lub pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
3. Jeśli posiadacie Państwo produkty z wymienionymi w Załączniku 1 numerami partii, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz: Załącznik 2), podając ilość produktów do zwrotu. Prosimy skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta pod numerem podanym w rozdziale 6.
4. Przedstawiciel handlowy firmy Teleflex skontaktuje się z Państwem, aby na miejscu uzgodnić właściwe etykietowanie produktu, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie.
5. Należy wypełnić 'Załącznik 2' dla wszystkich posiadanych przez Państwa produktów i przesać niezwłocznie faksem na następujący numer: **+353 (0)1 4370773** lub dostarczyć wypełnioną kopię lokalnemu Przedstawicielowi Handlowemu po jego przybyciu do Państwa placówki. Pomoże nam to potwierdzić otrzymanie przez Państwa zawiadomienia oraz udokumentować ilość produktów, które będą podlegały zwrotowi.

Instrukcja dla dystrybutorów uszkodzonego produktu

Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem, prosimy o przekazanie niniejszej Informacji dot. Działań Zapewniających Bezpieczeństwo wszystkim klientom, którzy otrzymali produkty z partii wymienionych z załączniku 1. Prosimy o przesłanie klientom następujących dokumentów:

- Kopia niniejszego Zawiadomienia dot. Działań Zapewniających Bezpieczeństwo
- Kopię numeru części/katalogowego oraz numeru partii/serii (Załącznik 1)
- Kopia Formularza Potwierdzenia (patrz: Załącznik 2)

Klient powinien wypełnić Formularz Potwierdzenia i odesłać go Panu/Pani.

Jako dystrybutor ma Pan/Pani obowiązek potwierdzić firmie Teleflex fakt wykonania zaleconych czynności wobec wszystkich klientów objętych zakresem działań zapewniających bezpieczeństwo. Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Potwierdzenia (Załącznik 2) na następujący numer: **+353 (0)1 4370773**
Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Szwajcarii oraz Turcji w których produkt był dystrybuowany bezpośrednio, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex.

Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem i/lub odpowiada Pan/Pani za zgłaszanie tego rodzaju informacji w obrębie lub poza obszarem EOG/CH i Turcji, prosimy o powiadomienie stosownego Organu Nadzorczego o niniejszych działaniach. Prosimy o przesłanie powiadomienia oraz całej korespondencji ze stosownym organem nadzorczym w Państwa kraju do firmy Teleflex.

4. Teleflex

Teleflex informuje wszystkich klientów i pracowników Teleflex oraz dystrybutorów o niniejszych działaniach zapewniających bezpieczeństwo.

5. Przesłanie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Niniejsza informacja powinna dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych w Państwa organizacji oraz do wszystkich placówek, do których zostały przesłane potencjalnie uszkodzone urządzenia. Prosimy pamiętać o powiadomieniu użytkowników, lekarzy, dyrektorów ds. zagrożeń, ośrodków łańcucha dostaw i dystrybucji itd.

Prosimy zachować wiedzę o niniejszej informacji do czasu gdy wszystkie wymagane działania w Państwa instytucji zostaną zakończone.

6. Proszę skontaktować się z właściwą osobą zajmującą się tą sprawą

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy dotyczącej opisywanego problemu, prosimy o kontakt z:

Dział Obsługi Klienta

Kontakt: Shane Kenny
Tel.: +353 (0)90 6460869
Faks: +353 (0)1 4370773
E-mail: orders.intl@teleflex.com

Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii (EOG/CH) i Turcji, w których produkt był dystrybuowany bezpośrednio, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex.

Firma Teleflex Medical dokłada starań, aby dostarczać produkty wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie akcja ta może spowodować w Państwa działalności.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek inne pytania, prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem handlowym lub Biurem Obsługi Klienta pod adresem **orders.intl@teleflex.com**

Za i w imieniu firmy Teleflex,

Mairiil Claffey
Zastępca prezesa ds. kontroli jakości i nadzoru EMEA

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	
AD-24703	ZF0088927	AD-24730-E	ZF1102236	AD-24854	ZF1102545	AD-26702	ZF1102346	ARCV-22854	ZF1056840	BCV-27702-EJT	ZF0122703	
	ZF0099619		ZF1102876		ZF1103152		ZF1102553		ZF1091568		ZF1025028	
	ZF0099893		ZF1113491		ZF1114358		ZF1113647		ZF1091752		ZF1091835	
	ZF0100764		ZF1113853	ZF1125139	ZF2016688	ZF1091942	ZF1025030					
	ZF0111386		ZF1114656	ZF2015853	ZF2016989	ZF1102158	ZF1036006					
	ZF0112205		ZF1125078	ZF1013534	ZF1047326	ZF1102766	ZF1068068					
	ZF1013500	ZF0111749	ZF1013996	ZF1068572	ZF1103070	ZF1079360						
	ZF1024535	ZF1013521	ZF1035415	ZF1025264	ZF1113771	ZF1091810						
	ZF1025078	ZF1024545	ZF1036314	ZF1025266	ZF1113970	ZF1124738						
	ZF1036034	ZF1035853	ZF1047232	ZF1036280	ZF1025279	ZF2016135						
	ZF1036293	ZF1047096	ZF1056916	ZF1025247	ZF1056841	ZF1013935						
	ZF1047553	ZF1056829	ZF1079745	ZF1036221	ZF0122759	ZF1025164						
	ZF1068055	ZF1080032	ZF1080316	ZF2016691	ZF1013474	ZF1080637						
	ZF1079398	ZF1091022	ZF1080521	ZF1025270	ZF1024278	ZF2016301						
	ZF1080286	ZF1125298	ZF1091239	ZF1057860	ZF1024618	ZF1068066						
	ZF1091018	ZF1125525	ZF1013933	ZF1035743	ZF1035555	ZF1068387						
	ZF1102643	ZF2016325	ZF1025162	ZF1035652	ZF1057151	ZF1079362						
	ZF1103235	ZF1013523	ZF1035869	ZF1036225	ZF1079342	ZF2016323						
	ZF1113530	ZF1024547	ZF1036227	ZF1057858	ZF1024383	ZF0099250						
	ZF1114129	ZF1035855	ZF1046576	ZF1102654	ZF1068063	ZF0100825						
	ZF1114632	ZF1056827	ZF1047364	ZF1102996	ZF1079691	ZF0112082						
	ZF2016475	ZF1068325	ZF1068539	ZF1113529	ZF1013786	ZF1013641						
	AD-24703-OB	ZF1013508	AD-24730-OL	ZF1068941	AD-25703	ZF1079142	ARCS-22855	ZF1114218	AT-25855-E	ZF1014215	BK-22703	ZF1024588
		ZF1024536		ZF1080034		ZF1079563		ZF1114550		ZF1025016		ZF1025250
ZF1025079		ZF1102952		ZF1102242		ZF1125252		ZF1036255		ZF1047624		
ZF1036035		ZF1113498		ZF1102935	ZF2015917	ZF1047290	ZF1079593					
ZF1036449		ZF1114370		ZF1103232	ZF2016589	ZF1079687	ZF1125034					
ZF1057072		ZF1125517		ZF1113477	ZF1025278	ZF1080139	ZF1091516					
ZF1068314		ZF1025245	ZF1113861	ZF1102290	ZF1103336	ZF1092045						
ZF1079528		ZF1046888	ZF1114337	ZF1114403	ZF1113583	ZF1113065						
ZF1080288		ZF1057494	ZF1114661	ZF1125658	ZF1035658	ZF1114379						
ZF1080633		ZF1068892	ZF2016129	ZF1035590	ZF1024651	ZF2017014						
ZF1091019		ZF1080134	ZF1035537	ZF1036253	ZF1125640	ZF1091518						
ZF1092076		ZF1091016	ZF1057086	ZF1102514	ZF1013591	ZF1092078						
ZF1102574		ZF1091171	ZF1068592	ZF1102997	ZF1024972	ZF1103088						
ZF1124769		ZF1091593	ZF1080274	ZF1025280	ZF1036278	ZF2016667						
ZF1124963		ZF1102950	ZF1080835	ZF1036254	ZF1047255	ZF1013696						
ZF1125081		ZF1113494	ZF1091595	ZF1102669	ZF1057159	ZF1024907						
ZF2016671		ZF1114114	ZF1092074	ZF1067964	ZF1068380	ZF1035642						
ZF0111748		ZF1125215	ZF1102288	ZF1025283	ZF1079387	ZF1036534						
ZF0122465		ZF2015711	ZF1102572	ZF1056834	ZF1079764	ZF1047328						
ZF1013943		ZF1013537	ZF1102786	ZF1056967	ZF1090994	ZF1079344						
ZF1024429		ZF1024554	ZF1125007	ZF1057598	ZF1102569	ZF1125061						
ZF1035851		ZF1035413	ZF2016072	ZF1068377	ZF1102929	ZF2016643						
ZF1035852		ZF1036310	ZF1047288	ZF1080368	ZF1113525	ZF0099252						
ZF1046809		ZF1046999	ZF1057278	ZF1102311	ZF1113527	ZF0111422						
ZF1047095	ZF1047230	ZF1079689	ZF1114239	ZF1113896	ZF1024366							
ZF1056833	ZF1056918	ZF1080527	ZF2015767	ZF1125296	ZF1035761							
ZF1068324	ZF1057633	ZF1014152	ZF2016392	ZF2027434	ZF1056835							
ZF1068691	ZF1068902	ZF1035785	ZF1056968	ZF1024653	ZF1068646							
ZF1080036	ZF1079269	ZF1047324	ZF1025284	ZF1047631	ZF1079595							
ZF1080307	ZF1079743	ZF1057505	ZF1035655	ZF1068048	ZF1103344							
ZF1091021	ZF1091012	ZF1079822	ZF1056839	BCV-27702-EJT	ZF0090108	ZF1114246						

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii
BR-22853	ZF0088532	BR-24703	ZF1068061	BU-25703-E	ZF2016027	CS-22123-F	ZF1035801	CS-22855	ZF1090966	CS-25123-E	ZF1114544
	ZF0122487		ZF1068894	CH-24701-H	ZF1091039		ZF1047258		ZF1091493		ZF1125531
	ZF1013692		ZF1079530		ZF1102281		ZF1057233		ZF1091692		ZF2016275
	ZF1036027		ZF1080027	CH-45703-H	ZF1091043		ZF1057861		ZF1091914		ZF1014223
	ZF1068392		ZF1080304		ZF2016040		ZF1068676		ZF1102127		ZF1024703
	ZF1079024		ZF1080635	CH-45854-H	ZF1091037		ZF1079389		ZF1102418		ZF1036335
	ZF1092015		ZF1091270		ZF1102279		ZF1079766		ZF1102811		ZF1047262
	ZF1103238		ZF1113410		ZF2016053		ZF1080049		ZF1103111		ZF1056802
ZF1113994	ZF1114269	CH-47702-H	ZF1091041	ZF1091528	ZF1113413	ZF1057255					
ZF0088530	ZF0100947		ZF2016076	ZF1091921	ZF1114530	ZF1057854					
ZF0099244	ZF1080794	BR-25703	ZF1014147	ZF1102134	ZF2016805	ZF1079385					
ZF0100823	ZF2016824		ZF1025033	ZF1102135	ZF2017180	ZF1080053					
ZF0111420	ZF0066888	BR-25854	ZF1036382	COMO-27702	ZF1102736	ZF1080697					
ZF0112135	ZF0088996		ZF1057098		ZF1102737	ZF1091406					
ZF0122421	ZF0099430		ZF1068866		ZF1103117	ZF1091967					
ZF1013151	ZF0100330		ZF1079452		ZF1103118	ZF1102154					
ZF1013694	ZF0100802		ZF0100435		ZF1113794	ZF1102748					
ZF1035334	ZF0111400		ZF0101091		ZF1114286	ZF1103165					
ZF1046572	ZF0111721		ZF0111721		ZF1124705	ZF1113442					
ZF1047377	ZF0122889		ZF0122377		ZF1124877	ZF1113821					
ZF1057193	ZF1013698		ZF0122774		ZF1125076	ZF1114541					
ZF1068395	ZF1024906		ZF1014230		ZF2015987	ZF2016093					
ZF1068730	ZF1036536	ZF1024705		ZF2016809	ZF2016123						
ZF1079839	ZF1047354	ZF1024966		ZF1025273	ZF2016868						
ZF1090989	ZF1056910	ZF1025265		ZF1036224	ZF1079134						
ZF1091659	ZF1068230	ZF1035799		ZF1047627	ZF1080044						
ZF1102184	ZF1068576	ZF1036198		ZF1047628	ZF1080424						
ZF1102904	ZF1079347	ZF1046751		ZF1068415	ZF1090965						
ZF1103178	ZF1080650	ZF1047254		ZF1079652	ZF1102785						
ZF1113451	ZF1102299	ZF1056804		ZF1080423	ZF1113747						
ZF1125247	ZF1113582	ZF1057230	CS-22122-F	ZF1091399	ZF1102852	ZF2016979					
ZF2015904	ZF1114424	ZF1057596		ZF1091656	ZF1113436	ZF0090205					
ZF2016516	ZF1125398	ZF1068678		ZF1091947	ZF1113788	ZF1047509					
ZF2016861	ZF2015914	ZF1079753		ZF1102887	ZF1114051	ZF1047510					
ZF0088640	ZF2016245	ZF1080694		ZF1103185	ZF1114532	ZF1057850					
ZF0099165	ZF0099201	ZF1090912		ZF1114099	ZF1124820	ZF1068673					
ZF0099618	ZF0099925	ZF1091925		ZF1114316	ZF1125472	ZF1080425					
ZF0099896	ZF0100816	ZF1102738		ZF2016846	ZF2016122	ZF1103295					
ZF0100767	ZF0111610	ZF1103131		ZF0111621	ZF2016798	ZF1124985					
ZF0101051	ZF0123118	ZF1113822		ZF0122512	ZF1024978	ZF1125507					
ZF0111518	ZF1013931	ZF1114074		ZF0122832	ZF1036334	ZF1013929					
ZF0111767	ZF1024342	ZF1114663		ZF1013766	ZF1047261	ZF1024502					
ZF0112208	ZF1024782	ZF1124881		ZF1024932	ZF1056803	ZF1025071					
ZF0122625	ZF1047099	ZF1125074		ZF1035653	ZF1057856	ZF1036232					
ZF1013344	ZF1057196	ZF2016125		ZF1035654	ZF1079583	ZF1057451					
ZF1024591	ZF1057710	ZF0111725	CS-22123-F	ZF1036226	ZF1080047	ZF1057831					
ZF1024820	ZF1079144	ZF0122380		ZF1047335	ZF1090915	ZF1068176					
ZF1036037	ZF1080801	ZF0122780		ZF1057264	ZF1091170	ZF1079158					
ZF1036306	ZF1089961	ZF1013593		ZF1057859	ZF1091404	ZF1080640					
ZF1047078	ZF1091219	ZF1013817		ZF1068052	ZF1102285	ZF1091217					
ZF1047554	ZF1102338	ZF1024974		ZF1078999	ZF1102590	ZF2027322					
ZF1056688	ZF1103226	ZF1024975		ZF1080144	ZF1102912	ZF1035291					
ZF1057083	ZF1113505	ZF1035800		ZF1080653	ZF1113832	ZF1035782					
BR-24703	ZF0088640	BU-25703-E	ZF2016245		ZF1080694	CS-22855	ZF1103185	CS-25123-E	ZF1114532	CS-25703-GRE	ZF1057850
	ZF0099165		ZF0099201	ZF1090912	ZF1114099		ZF1114532		ZF1057850		
	ZF0099618		ZF0099925	ZF1091925	ZF1114316		ZF1124820		ZF1068673		
	ZF0099896		ZF0100816	ZF1102738	ZF2016846		ZF1125472		ZF1080425		
	ZF0100767		ZF0111610	ZF1103131	ZF0111621		ZF2016122		ZF1103295		
	ZF0101051		ZF0123118	ZF1113822	ZF0122512		ZF2016798		ZF1124985		
	ZF0111518		ZF1013931	ZF1114074	ZF0122832		ZF1024978		ZF1125507		
	ZF0111767		ZF1024342	ZF1114663	ZF1013766		ZF1036334		ZF1013929		
	ZF0112208		ZF1024782	ZF1124881	ZF1024932		ZF1047261		ZF1024502		
	ZF0122625		ZF1047099	ZF1125074	ZF1024932		ZF1056803		ZF1025071		
	ZF1013344		ZF1057196	ZF2016125	ZF1035653		ZF1057856		ZF1036232		
	ZF1024591		ZF1057710	ZF0111725	ZF1035654		ZF1079583		ZF1057451		
	ZF1024820		ZF1079144	ZF0122380	ZF1036226		ZF1080047		ZF1057831		
	ZF1036037		ZF1080801	ZF0122780	ZF1047335		ZF1090915		ZF1068176		
	ZF1036306		ZF1089961	ZF1013593	ZF1057264		ZF1091170		ZF1079158		
	ZF1047078		ZF1091219	ZF1013817	ZF1057859		ZF1091404		ZF1080640		
	ZF1047554		ZF1102338	ZF1024974	ZF1068052		ZF1102285		ZF1091217		
	ZF1056688		ZF1103226	ZF1024975	ZF1078999		ZF1102590		ZF2027322		
ZF1057083	ZF1113505	ZF1035800	ZF1080144	ZF1102912	ZF1035291						
			ZF1080653	ZF1113832	ZF1035782						

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii
CS-25802-GRE	ZF1057089		ZF1024385	CS-26553	ZF2027334		ZF0088529		ZF1079838		ZF0123136
	ZF1068594		ZF1035593	CS-45703-GRE	ZF0090102		ZF0088922		ZF1080402		ZF1013567
	ZF1079339		ZF1036262		ZF1025040		ZF0099245		ZF1091311		ZF1014141
CS-25853	ZF0078372	CS-25855	ZF1047299	CS-45802-GRE	ZF1046621	CV-20854	ZF0099627	CV-22854	ZF1102272	CV-24301-E	ZF1025171
	ZF0099664		ZF1057283		ZF1013640		ZF0099997		ZF1103264		ZF1035465
	ZF0100566		ZF1057665		ZF1014171		ZF0100824		ZF1114352		ZF1035773
	ZF0122517		ZF1068212		ZF1036264		ZF0100943		ZF1124916		ZF1035874
	ZF1014035		ZF1068922		ZF1047392		ZF0111421		ZF2015894		ZF1036252
	ZF1024415		ZF1079696		ZF1057071		ZF0112137		ZF2016594		ZF1046584
	ZF1035543		ZF1080529		ZF1080369		ZF0122422		ZF2016897		ZF1047375
	ZF1047337		ZF1080632		ZF1091326		ZF1013152		ZF2027244		ZF1056749
	ZF1057470		ZF1080886		ZF1092056		ZF1013695		ZF0100382		ZF1057319
	ZF1068062		ZF1091483		ZF1102552		ZF1014160		ZF1036288		ZF1057713
	ZF1080357		ZF1091635		ZF1102957		ZF1035335		ZF1091765		ZF1068178
	ZF1091754		ZF1091899		ZF1103381		ZF1035336		ZF1102209		ZF1068545
	ZF1091993		ZF1102115		ZF1113868		ZF1046573		ZF1103262		ZF1079573
	ZF1102200		ZF1102734		ZF1125043		ZF1046574		ZF1103263		ZF1089972
	ZF1102941		ZF1103103		ZF2015749		ZF1047378		ZF1113515		ZF1103098
	ZF1103241		ZF1113800		ZF2016646		ZF1068050		ZF1114351		ZF1113402
	ZF1114123		ZF1114611		ZF0090127		ZF1091706		ZF1124915		ZF1114271
	ZF1114346		ZF1125157		ZF0099254		ZF1091939		ZF1125497		ZF2015789
	ZF1124902		ZF1125458		ZF0100831		ZF1102142		ZF0090186		ZF0088999
	ZF2016117		ZF2015786		ZF0111426		ZF1102459		ZF0099617		ZF0100338
CS-25853-E	ZF0099665	CS-25855-E	ZF2016285		ZF0122419	CV-22854-QE	ZF1102740	CV-24703-E	ZF0111764	CV-25854	ZF0100968
	ZF0100567		ZF2016737		ZF1013651		ZF1113401		ZF0122431		ZF0112171
	ZF0122521		ZF0066738		ZF1014166		ZF1113772		ZF1013347		ZF0122891
	ZF1014036		ZF0067233		ZF1024374		ZF0088924		ZF1013812		ZF1013390
	ZF1025150		ZF0078370		ZF1025260		ZF0099624		ZF1024539		ZF1014156
	ZF1035544		ZF0099957		ZF1035763		ZF0100941		ZF1024823		ZF1024905
	ZF1035546		ZF0100704		ZF1035764		ZF0111661		ZF1036038		ZF1035553
	ZF1047338		ZF0111538		ZF1036203		ZF1013150		ZF1036447		ZF1047355
	ZF1047339		ZF01112313		ZF1047390		ZF1035333		ZF1036448		ZF1047589
	ZF1057471		ZF1013794		ZF1057334		ZF1047379		ZF1047470		ZF1057306
	ZF1068672		ZF1014220		ZF1057756		ZF1047380		ZF1057081		ZF1057755
	ZF1080358		ZF1024382		ZF1068412		ZF1068399		ZF1068904		ZF1079354
	ZF1091088		ZF1035591		ZF1068648		ZF1080401		ZF1079604		ZF1079830
	ZF1091471		ZF1035592		ZF1079367		ZF1091763		ZF1091111		ZF1092047
	ZF1102535		ZF1036261		ZF1079598		ZF1102960		ZF1091760		ZF1113558
	ZF1102900		ZF1047298		ZF1080399		ZF1113945		ZF1102210		ZF2015978
	ZF1103186		ZF1057282		ZF1080844		ZF1114672		ZF1103265		ZF1047134
	ZF1113840		ZF1067959		ZF1091313		ZF1125528		ZF1124718		ZF1047136
	ZF1114633		ZF1068921		ZF1091562		ZF2015895		ZF0077819		ZF1068577
	CS-25855		ZF0067234	CS-26553	ZF1079695				ZF1091702		CV-22854-SR
ZF0077675		ZF1091722			ZF1102398	ZF1035331	ZF0099745	ZF1079831			
ZF0078371		ZF1103170			ZF1102799	ZF1036266	ZF0100292	ZF1080264			
ZF0089011		ZF1047599			ZF1103372	ZF1080787	ZF0100516	ZF1091542			
ZF0099964		ZF1047600			ZF1113774	ZF1114391	ZF0100819	ZF1013546			
ZF0100306		ZF1068065			ZF1114529	ZF2016276	ZF0100950	ZF1079048			
ZF0101047		ZF1080429			ZF1125675	ZF1013193	ZF0101266	ZF1080172			
ZF0111537		ZF1102295			ZF2016118	ZF1046575	ZF0111801	ZF1102353			
ZF0112315		ZF1103242			ZF1036201	ZF1057514	ZF0112159	ZF1103330			
ZF0123101		ZF1124737			ZF1080538	ZF1057515	ZF0122432	ZF1014254			
ZF1013795		ZF2015995			ZF1113946	ZF1068645	ZF0123123	ZF1024449			

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii			
DE-22123-LMU	ZF1025268	DE-24703-UKO	ZF1024326	DE-25703-GPR	ZF1103279	DE-S25703-DD	ZF1057708	EN-24702	ZF1080446	EU-25703-IMIN	ZF1124719			
	ZF1047061		ZF1024821	DE-25853-BB	ZF1091045		ZF1068784		ZF1091077		ZF1013777			
	ZF1057161		ZF1036039	ZF0100733	ZF1079156		ZF1079156		ZF1102251		ZF1025011			
	ZF1057231		ZF1047092	ZF0122351	ZF1068053		ZF1068053		ZF1056823		ZF1047361			
	ZF1090996		ZF1057079	ZF1014038	DK-24702-EK		ZF1068964		EN-24730		ZF1057091			
	ZF1113568		ZF1057670	ZF1025014	ZF1091075		ZF1091075		EU-22703-IMIN		ZF1057700			
ZF2015981	ZF1079606	ZF1035547	ZF1035528	ZF1035528	EU-24701-EK	ZF1080280								
DE-22802-GH	ZF1024926	DE-25853-ELOG	ZF1080300	ZF1036042	ZF1036042	EU-24702-EK	ZF1057728	EU-25802-CVT	ZF1102588	ZF1080831				
	ZF1035716		ZF1080768	ZF1046864	ZF1036296		ZF1091859		ZF1091488					
	ZF1057121		ZF1102649	ZF1046865	ZF1047090		ZF1114435		ZF1113635					
ZF1079654	ZF1103273	ZF1090943	ZF1047468	ZF1047468	ZF2016131	ZF1124976								
DE-22853-BB	ZF1091049	DE-24730-UKO	ZF1113930	ZF1091532	ZF1057076	EU-24703-CVT	ZF0100776	EU-25853-CVT	ZF0099388	ZF0099388				
	ZF0100648		ZF1114344	ZF1091954	ZF1068059		ZF1102772		ZF0122350					
DE-22853-ELOG	ZF0101156	DE-24802-UKO	ZF1124931	ZF1102498	ZF1079608	DK-24703-EK	ZF1114552	EU-24703-CVT	ZF1114552	ZF1014039				
	ZF1024418		ZF1125492	ZF1102862	ZF1080298		ZF2015746		ZF1024414					
	ZF1080810		ZF1091534	ZF1103169	ZF1080781		ZF2016617		ZF1025015					
	ZF1092022		ZF1102515	ZF1125172	ZF1091268		ZF0090188		ZF1025149					
	ZF1113566		ZF2016142	ZF2015704	ZF1102549		ZF0111762		ZF1047336					
	ZF1125392		ZF1025058	ZF2016389	ZF1102898		ZF1013811		ZF1057469					
DE-22853-LMU	ZF1014266	DE-24854-KN	ZF1047164	ZF2016877	ZF1114134	EU-24703-EK	ZF1024322	EU-25854-CVT	ZF1024322	ZF1068450				
	ZF1024451		ZF1057750	DE-25854-BB	ZF1091052		ZF1125389		ZF1024480	ZF1068953				
	ZF1035522		ZF1068890	ZF1079082	ZF1079082		ZF2015848		ZF1068834	ZF1080359				
	ZF1067989		ZF1080132	DE-25855-ELOG	ZF1080507		ZF2016480		ZF1080297	ZF1080658				
	ZF1068727		ZF1091305	ZF1125353	ZF1125353		ZF1056825		ZF1080780	ZF1090942				
	ZF1079027		ZF1103022	ZF2016702	DE-26702-GPR		ZF1057724		ZF1091376	ZF1091374				
	ZF1079601		ZF1103277	ZF1079050	ZF1079050		ZF1068327		ZF1102565	ZF1091718				
	ZF1091058		ZF1114555	ZF1068071	ZF1068071		ZF1068939		ZF1113589	ZF1091959				
	ZF1092006		ZF1125315	ZF1068515	DE-S22703-HZM		ZF1080030		ZF1035857	ZF1102773				
	ZF1102214		ZF2015963	ZF1113488	ZF2016706		ZF1080762		ZF1056821	ZF1103192				
	ZF1113716		ZF2017020	ZF2016706	ZF2016706		ZF1091536		ZF1057722	ZF1113857				
	ZF1124724		DE-24854-KN	ZF1079080	ZF0099607		ZF1102629		ZF1068937	ZF1114113				
DE-22854-BB	ZF1124726	DE-S22853-KOB	ZF0078113	ZF1014135	ZF1113613	EU-24730-EK	ZF1080305	EU-25854-CVT	ZF1080305	ZF1114675				
	ZF1125494		ZF0088686	ZF1024928	ZF1124765		ZF1080764		ZF0100773					
	ZF2016207		ZF0111409	ZF1057226	ZF1025254		ZF1091875		ZF0077745					
	ZF1091047		ZF0123112	ZF1068393	ZF1067965		ZF1103299		ZF1113563					
	ZF1102351		ZF1013548	ZF1079025	ZF1068932		ZF1124735		ZF0111828					
	ZF2016331		ZF1024789	ZF1114395	ZF1080079		ZF1125511		ZF1046590					
DE-24701-ELOG	ZF0100650	DE-25703-DD	ZF1068543	ZF1014256	ZF1080394	DU-22703	EU-25502-IMIN	EU-26702-EK	ZF1091128	ZF1079358				
	ZF0101154		ZF1079035	ZF1024453	ZF1080536		ZF0100775		ZF1079824					
	ZF1013838		ZF1080174	ZF1047076	ZF1091802		ZF0111411		ZF1091277					
	ZF1035560		ZF1080642	ZF1047381	ZF1103285		ZF1025073		ZF2015961					
	ZF1036286		ZF1024296	ZF1057329	ZF1113989		ZF1080177		ZF0100735					
	ZF1046714		ZF1113519	ZF1102275	ZF1125002		ZF1113693		ZF1025036					
	DE-24701-GPR	ZF1080236	DE-25703-GPR	ZF1125231	ZF1113983	ZF2016305	EU-25703-CVT	ZF2016336	EU-27702-CVT	ZF2016336	ZF0101140			
		ZF1091307		ZF2015899	ZF2015983	ZF1068422		ZF0100814		ZF1057720				
		ZF1091747		ZF0099206	ZF0077695	ZF1079408		ZF1013925		ZF1089998				
		ZF1102225		ZF0099928	ZF0100690	ZF1080239		ZF1036236		ZF1091622				
		ZF2015971		ZF0111608	ZF0112145	ZF1091787		ZF1068782		ZF1102231				
		ZF2016527		ZF1013927	ZF1023110	ZF1092016		ZF1091215		ZF2016489				
DE-24703-UKO		ZF1080234		DE-S25703-DD	ZF1024794	ZF1024786		ZF1103008		EU-25703-IMIN	ZF1102228	EU-45854-MSB	ZF1102228	ZF1057415
		ZF0112202			ZF1036234	ZF1035463		ZF1125575			ZF0078117		ZF1080431	
		ZF0122623			ZF1056744	ZF1047366		DU-25142-F			ZF1079037		ZF0088688	ZF1102582
ZF1013348		ZF1068541		ZF1057199	ZF1057199	ZF2016342		ZF2016342		EU-47702-MSB	ZF1102584	EU-47702-MSB	ZF1046862	

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii
EU-47702-MSB	ZF1080789	GU-24730	ZF1102363	IB-25855-HLP	ZF1079683	KD-24701	ZF1103308	MS-24703-EK	ZF1102491	NM-22703	ZF0111505
	ZF1089989		ZF1103339		ZF2016280		ZF1125271		ZF1102848		ZF0112087
	ZF1114167		ZF1113995	ZF0099977	ZF1024346	ZF1103159	ZF1047384				
FR-42703-IP	ZF0122865		ZF1013986	ZF1024784	ZF1113849	ZF1068930					
FR-42802-IP	ZF0122871		ZF1125014	ZF1046847	ZF1035767	ZF1124692	NM-25502	ZF1091126			
FR-42854-IP	ZF0122869	ZF1125277	ZF1047519	ZF1036242	ZF1125144	NM-25703	ZF0077809				
FR-45703-IP	ZF0122867	ZF1035865	ZF1067962	ZF1047370	ZF2016241		ZF0088693				
	ZF1014008	ZF1047223	ZF1068453	ZF1056742	ZF1024432	ZF0099482					
FR-45854-IP	ZF0122873	ZF1056920	ZF1068946	ZF1057704	ZF1035859	ZF0112048					
GR-22122-FMSB	ZF1080089	ZF1079261	ZF1035777	ZF1068776	ZF1046807	ZF1036244					
GR-22122-UFMSB	ZF1080141	ZF1080312	ZF1036339	ZF1079154	ZF1056817	ZF1046578					
GR-25122-FMSB	ZF1080091	ZF1091851	ZF1047359	ZF1079567	ZF1068331	ZF1047372					
GR-25122-UFMSB	ZF1080093	ZF1113611	ZF1057095	ZF1080180	ZF1068935	ZF1057702					
GR-45703-MSB	ZF0077743	ZF1124758	ZF1057698	ZF1080797	ZF1080028	ZF1068168					
	ZF1025042	ZF2016016	ZF1080276	ZF1091770	ZF1091538	ZF1068547					
GR-47702-MSB	ZF0099412	ZF2017006	ZF1080838	ZF1102247	ZF1102240	ZF1068774					
	ZF1035568	ZF0099486	ZF1113890	ZF1102948	ZF1113585	ZF1079565					
GRE-22122-F	ZF0123018	ZF0099930	ZF1114326	ZF1113533	ZF2016991	ZF1080182					
	ZF1013998	ZF0100812	ZF2015988	ZF1113884	ZF2027248	ZF1092063					
	ZF1024981	ZF0112147	ZF2016534	ZF1124746	ZF1035421	ZF1102595					
	ZF1046749	ZF1013458	ZF1114034	ZF1125577	ZF1036312	ZF1102971					
	ZF1057259	ZF1014138	ZF0099969	ZF2016252	ZF1047227	ZF1114377					
	ZF1068910	ZF1025074	ZF1124814	ZF2027310	ZF1056914	ZF2017033					
	ZF1102667	ZF1036238	ZF1125533	ZF1024540	ZF1068837	ZF2027416					
ZF1102788	ZF1047101	ZF1114032	ZF1025091	ZF1079267	ZF0090153						
GRE-25122-F	ZF1024412	ZF1057201	ZF0056334	ZF1036047	ZF1079741	ZF0099414					
	ZF1046873	ZF1057706	ZF1025218	ZF1036445	ZF1080310	ZF0112050					
	ZF1057445	ZF1068172	ZF1056867	ZF1047466	ZF1080519	ZF1013388					
GU-24703	ZF1036044	ZF1068780	ZF1057412	ZF1067981	ZF1091237	ZF1036532					
	ZF1036298	ZF1079571	ZF1035769	ZF1079776	ZF1091969	ZF1047352					
	ZF1047087	ZF1091213	ZF1036240	ZF1080776	ZF1102531	ZF1068228					
	ZF1056686	ZF1102361	ZF1047368	ZF1092059	ZF1113475	ZF0100808					
	ZF1057270	ZF1103322	ZF1056746	ZF1103289	ZF2015881	ZF0123108					
	ZF1067994	ZF1114482	ZF1057829	ZF1125241	ZF1056783	ZF1013555					
	ZF1079611	ZF1124979	ZF1068170	ZF2015888	ZF1068455	ZF1024500					
	ZF1080294	ZF2016347	ZF1068778	ZF1036276	ZF1057203	ZF1036246					
	ZF1080778	ZF2016654	ZF1079569	ZF1056847	ZF1092050	ZF1047103					
	ZF1091266	ZF1035779	ZF1080178	ZF1068382	ZF2015959	ZF1079152					
	ZF1091394	ZF1036341	ZF1080799	ZF1068959	ZF0088463	ZF1080184					
	ZF1091919	ZF1047158	ZF1091429	ZF1113602	ZF1025191	ZF1080646					
	ZF1102147	ZF1057092	ZF1102189	ZF2016006	ZF1035557	ZF1089968					
	ZF1102865	ZF1068598	ZF1102499	ZF1024543	ZF1036270	ZF1091862					
	ZF1103176	ZF1068974	ZF1103193	ZF1024804	ZF1056815	ZF1102969					
ZF1113427	ZF1079585	ZF1113833	ZF1035530	ZF1057388	ZF1103287						
ZF1114328	ZF1080278	ZF1124698	ZF1036049	ZF1080272	ZF1113549						
ZF2015708	ZF1080832	ZF1124897	ZF1036294	ZF1080825	ZF1114174						
ZF2016536	ZF1091513	ZF2015919	ZF1047085	ZF1113559	ZF2016064						
ZF2017198	ZF1036380	ZF2016223	ZF1056684	ZF1125221	ZF2016309						
GU-24730	ZF1035861	ZF1057419	ZF1036284	ZF1068057	ZF2016741	ZF2017031					
	ZF1056819	ZF0088752	ZF1046710	ZF1068832	ZF0088461	ZF0111680					
	ZF1068329	ZF0111802	ZF1047637	ZF1079778	ZF1035566	ZF1013771					
	ZF1080766	ZF1057276	ZF1057409	ZF1080292	ZF0077849	ZF1024386					
	ZF1091540	ZF1068210	ZF1057680	ZF1080774	ZF0099256	ZF1024770					

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii
OF-25802	ZF1035540	RO-25703-E	ZF1047105	SA-25703-EU	ZF0100803	SI-09880-AGU	ZF2016046	UE-24703-ND	ZF1079781	UF-25703	ZF1079146
	ZF1036337		ZF1056740		ZF0112155	ZF0111605	ZF1080772		ZF1089966		
	ZF1046586		ZF1079150		ZF1057316	ZF1013834	ZF1091142		ZF1091209		
	ZF1047357		ZF1080186		ZF1057317	ZF1024759	ZF1091370		ZF1102193		
	ZF1057696		ZF1080795		ZF1068167	ZF1046708	ZF1091643		ZF1102501		
	ZF1068596		ZF1091431		ZF1079148	ZF1047639	ZF1102475		ZF1103377		
	ZF1091853		ZF1102195		ZF1080188	ZF1057678	ZF1102840		ZF1114145		
	ZF1092070		ZF1047074		ZF1091721	ZF1068418	ZF1113844		ZF1124701		
	ZF1103085		ZF1057194		ZF1114108	ZF1080232	ZF1124903		ZF1125152		
	ZF1113573		ZF1068397		ZF1125150	ZF1103326	ZF1079535		ZF2015873		
ZF2016004	ZF1091785	ZF2016496	ZF0100334	ZF2027410	ZF2016506						
OF-25854	ZF0099422	SA-09854	ZF1092054	SA-25854-EU	ZF0077803	SL-24701	ZF0101236	UE-24730-ND	ZF2016840	UF-25703	ZF2016840
	ZF0100963		ZF1102286		ZF0089000		ZF0111406		ZF1068703		ZF1024903
	ZF0112164		ZF1103314		ZF0100331		ZF0112167		ZF1090921		ZF1035640
	ZF1013796		ZF0090124		ZF0100798		ZF0122885		ZF1113594		ZF1036528
	ZF1014154		ZF0099258		ZF0112166		ZF0123102		ZF1036272		ZF1047068
	ZF1024616		ZF0100830		ZF1025145		ZF1013384		ZF1046936		ZF1056904
	ZF1035551		ZF0112089		ZF1036524		ZF1024824		ZF1056852		ZF1068224
	ZF1036530		ZF1047115		ZF1036525		ZF1035548		ZF1113592		ZF1068570
	ZF1079833		ZF1057331		ZF1047065		ZF1036526		ZF1025113		ZF1068699
	ZF1080266		ZF1057332		ZF1125314		ZF1056906		ZF1035532		ZF1079348
OF-25855	ZF1091491	SA-22703-EU	ZF1068045	SA-25855-EU	ZF2016554	SL-25854	ZF1068226	UF-24703	ZF1036053	UF-25854	ZF1079835
	ZF1113650		ZF1079596		ZF2017123		ZF1102309		ZF1036443		ZF1080268
	ZF1114225		ZF1080540		ZF1080138		ZF1102561		ZF1047083		ZF1090919
	ZF0099958		ZF1091773		ZF1080880		ZF1102945		ZF1056682		ZF1091650
	ZF0111533		ZF1092012		ZF1091477		ZF1103243		ZF1057666		ZF1091945
	ZF0112309		ZF1102792		ZF1091631		ZF1113942		ZF1068828		ZF1102167
	ZF0123097		ZF1114158		ZF1102916		ZF1125250		ZF1079786		ZF1102893
	ZF1013792		ZF1125572		ZF1114144		ZF2015927		ZF1092068		ZF1103210
	ZF1024380		ZF2016645		ZF1125527		ZF2016521		ZF1114413		ZF1114623
	ZF1024620		ZF0099243		ZF2016585		ZF2016935		ZF1125259		ZF1025020
PAVIA-22703	ZF1036257	SA-22854-EU	ZF0100942	SA-27702-EU	ZF0111638	SL-25855	ZF0089009	UF-24854	ZF2016087	UF-25855	ZF1035588
	ZF1047294		ZF0112132		ZF1057327		ZF0099960		ZF1035417		ZF1036259
	ZF1068919		ZF1024893		ZF1068868		ZF0101043		ZF1036308		ZF1046914
	ZF1080525		ZF1036265		ZF1080498		ZF0123099		ZF1046647		ZF1047296
	ZF1091481		ZF1047073		ZF1091801		ZF1013790		ZF1056912		ZF1057280
	ZF1102681		ZF1057328		ZF1124833		ZF1025018		ZF1057635		ZF1067957
	ZF1114474		ZF1068051		ZF2016675		ZF1047292		ZF1068839		ZF1068208
	ZF1124993		ZF1079245		ZF1035638		ZF1067955		ZF1079265		ZF1068917
	ZF2016062		ZF1080511		ZF1056908		ZF1079681		ZF1079739		ZF1079693
	ZF2017000		ZF1102156		ZF1079350		ZF1114235		ZF1102318		ZF1080884
RO-25703-E	ZF1025252	SA-25703-EU	ZF1114538	SI-09880-AG	ZF1091805	UE-22123-F	ZF1036274	UF-25703	ZF1103318	UF-26702	ZF1091475
	ZF1047116		ZF1125459		ZF2016307		ZF1056850		ZF1113888		ZF1091719
	ZF1056836		ZF2016644		ZF0090097		ZF1090999		ZF1124991		ZF1102207
	ZF1056969		ZF1080143		ZF1035378		ZF1091419		ZF2016256		ZF1102880
	ZF1079365		ZF1080879		ZF1046716		ZF1103316		ZF1025076		ZF1103071
	ZF1080534		ZF1092008		ZF1047444		ZF1025115		ZF1035871		ZF1113886
	ZF1114421		ZF1113572		ZF1125396		ZF1036051		ZF1036248		ZF1114372
	ZF2016734		ZF1124732		ZF2016141		ZF1046810		ZF1047107		ZF1125205
ZF2017137	ZF2015985	ZF0099433	ZF1047464	ZF1056738	ZF2015878						
ZF1024498	SA-25703-EU	ZF0077815	SI-09880-AGU	ZF1047458	UE-24703-ND	ZF1057074	UF-25703	ZF1057827	UF-26702	ZF2016552	
ZF1035461		ZF0099233		ZF1068705		ZF1057668		ZF1068165		ZF2016886	
ZF1046581		ZF0099942		ZF1102659		ZF1068830		ZF1068701		ZF1025022	

Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii	Numer części	Numer partii
UF-26702	ZF1046588	UW-24854-EK	ZF1035419	WR-24703	ZF0078206
	ZF1046660		ZF1035867		ZF0099182
	ZF1057507		ZF1046997		ZF0100951
	ZF1079826		ZF1047225		ZF0111846
	ZF1080828		ZF1057325		ZF0112191
	ZF1102249		ZF1068841		ZF0122619
	ZF1102555		ZF1079263		ZF1025108
	ZF1103379		ZF1079737		ZF1036057
	ZF1124750		ZF1080308		ZF1047081
UW-24703-EK	ZF1025110		ZF1080523		ZF1047462
	ZF1035534		ZF1091766		ZF1057268
	ZF1036055		ZF1102233		ZF1079790
	ZF1036441		ZF1102774		ZF1080290
	ZF1047189		ZF1125187		ZF1091983
	ZF1056680		ZF2015846		ZF1102846
	ZF1068826	ZF1035586	ZF1113818		
	ZF1079788	ZF1057663	ZF1036406		
	ZF1080770	ZF1079679	ZF1056668		
	ZF1102257	ZF1103312	ZF1079454		
	ZF1102559	ZF1114223	ZF1091448		
ZF1113539		ZF1125579			
		ZW-27702-J			

FORMULARZ POTWIERDZENIA DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO

DZIAŁANIA TELEFLEX ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO - PROSIMY O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ

**NIEWŁO CZNIE ODESŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ NA ADRES:
orders.intl@teleflex.com lub faksem na numer +353 (0)1 4370773**

<input type="checkbox"/>	Nie posiadamy produktów objętych zakresem niniejszych działań zapewniających bezpieczeństwo.
<input type="checkbox"/>	Posiadamy produkty objęte zakresem niniejszych Działań Zapewniających Bezpieczeństwo. Stosowanie i dalsza dystrybucja uszkodzonych produktów zostały przerwane. Cały produkt został wstrzymany do czasu wizyty Przedstawiciela Teleflex.

Prosimy wypełnić niniejszy formularz i niezwłocznie odesłać do Teleflex faksem lub na adres e-mail podany w informacji dot. Bezpieczeństwa (EMEARECALLS@teleflex.com)

Imię i nazwisko / Tytuł (drukowanymi literami)		Data	
Podpis		Tel.	
Nazwa instytucji		Miejscowość	
Adres		Adres	

Nr klienta _____