

Notatka bezpieczeństwa firmy Hill-Rom dotycząca materaca do łóżka Progressa™ - korekta CRLT oraz Turn Assist (wspomagania obrotu)

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 29/04/2014 - 11:32

Załącznik:  [FSN_Hill-Rom_29.04.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2501>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Hill-Rom_29.04.2014.pdf