

Notatka bezpieczeństwa (MA-2018-013) firmy Carestream Health dotycząca możliwej usterki zespołu wysięgnika podwieszanej lampy (OTC) w systemach DRX-Ascend i Q-Rad

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 12/04/2019 - 15:19

Załącznik:  [FSN_Carestream_12.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5043>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Carestream_12.04.2019.pdf