

Notatka bezpieczeństwa (2018-IGTBST-020) firmy Philips dotycząca kontroli płytki blokującej w systemach MultiDiagnost-Eleva, Urodiagnost, OmniDiagnost-Eleva i OmniDiagnost-Classic

Submitted by admin on Thu, 18/04/2019 - 14:36

Załącznik:  [FSN_Philips_16.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5054>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_16.04.2019.pdf