

Mepact 4mg (mifamurtyd) - potencjalna nieszczelność lub awaria filtra

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Mepact 4mg (mifamurtyd) - potencjalna nieszczelność lub awaria filtra

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 06/03/2020 - 14:31

Załącznik:  [Mepact Komunikat.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5573>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Mepact%20Komunikat.pdf>