

**Notatka bezpieczeństwa (RI/24.10.2022) firmy TZMO S.A. dotycząca wadliwych cewników Foleya, dwudrożnych, lateksowych, pokrytych silikonem, będących elementem zestawów MATOSET do cewnikowania, prostatektomii, laparoskopii i operacji urologicznych**

Submitted by m.koszewski on Tue, 08/11/2022 - 15:40

**Załącznik:**  [FSN\\_TZMO\\_2022\\_10\\_24.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7295>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_TZMO\\_2022\\_10\\_24.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_TZMO_2022_10_24.pdf)