

Notatka bezpieczeństwa (2022-PD-DXR-106) firmy Philips dotycząca niestabilności wózka teleskopowego systemów DigitalDiagnost C50

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/04/2023 - 14:26

Załącznik:  [FSN_PHILIPS_2023-03-13.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7596>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILIPS_2023-03-13.pdf