

**Notatka bezpieczeństwa (FSN\_ 130646) firmy RaySearch Laboratories AB dotycząca bezpieczeństwa użytkowania określonych serii RayStation/RayPlan - (ryzyko błędnego wybrania krzemu (Si) jako materiału w implancie z polimeru żelu silikonowego).**

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 09/04/2024 - 08:47

**Załącznik:**  [FSN\\_RaySearch Laboratories AB\\_2024\\_02\\_23.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RaySearch_Laboratories_AB_2024_02_23.pdf) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8136>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_RaySearch%20Laboratories%20AB\\_2024\\_02\\_23.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RaySearch%20Laboratories%20AB_2024_02_23.pdf)