

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: QIL FY25-EMEA-01-FY23-OSTA-14-InstaClear Sheath) firmy Olympus dotycząca potencjalnego problemu z odłamaniem płytki na końcówce dystalnej osłony w urządzeniu InstaClear (model nr LCS4K30BTOL).

Submitted by m.koszewski on Fri, 10/05/2024 - 13:37

Załącznik:  [FSN_QIL FY25-EMEA-01-FY23-OSTA-14-InstaClear Sheath.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8176>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_QIL%20FY25-EMEA-01-FY23-OSTA-14-InstaClear%20Sheath.pdf