

Notatka bezpieczeństwa firmy ResMed dotycząca nieprawidłowego działania alarmu respi

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy ResMed dotycząca nieprawidłowego działania alarmu respiratora Stellar 100/150

Wysłane przez admin w Pon, 23/12/2019 - 14:08

Załącznik:  [FSN_ResMed_23.12.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-resmed-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-dzia%C5%82ania-alarmu-respiratora-stellar>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed_23.12.2019.pdf