

14 stycznia 2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM:	Prowadnice urologiczne typ Lunderquist
RODZAJ DZIAŁANIA:	Wycofanie z rynku
	Prowadnice urologiczne typ Lunderquist
Numer katalogowy	Numer serii
680151-000035	13171
680153-000035	13391

Szanowni Państwo,

Jako wyłączny dystrybutor produktów marki TeleflexMedical w Polsce, firma Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 38/52 informuje, że:

Firma TeleflexMedical podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu z rynku wyżej wymienionych produktów. Niniejsze działania zapewniające bezpieczeństwo, wynikają z informacji uzyskanej przez firmę Teleflex o możliwym uszkodzeniu opakowań jednostkowych w/w produktów w podanych numerach serii. W związku z tym, nie można zagwarantować sterylności produktów. Użycie niesterylnego produktu wiąże się z ryzykiem infekcji.

INSTRUKCJE DOT. DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO:

1. Prosimy o sprawdzenie stanu zapasów produktów, których dotyczy niniejsze zawiadomienie o podjęciu działań zapewniających bezpieczeństwo. Należy natychmiast przerwać stosowanie i dystrybucję, a także poddać kwarantannie wszystkie produkty z wymienionymi numerami partii.
2. Jeśli nie posiadacie Państwo produktów z wymienionymi w powyższej tabeli numerami partii, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz Załącznik 1) i przesłanie formularza faksem lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.
3. Jeśli posiadacie Państwo produkty z wymienionymi w powyższej tabeli numerami partii, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz: Załącznik 1). Prosimy skontaktować się telefonicznie z Działem Handlowym firmy Skamex pod numerem podanym poniżej.

4. Należy wypełnić 'Załącznik 1' dla wszystkich posiadanych przez Państwa produktów i przesłać niezwłocznie faksem na następujący numer: **48 42 6724010**.
5. Należy uzgodnić zwrot uszkodzonego produktu z Działem Handlowym firmy Skamex.

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy dotyczącej opisywanego problemu, prosimy o kontakt:

Skamex Spółka z o.o. S.K.A.

Tel. 48 42 6771411

Faks: 48 42 6724010

E-mail : info@skamex.com.pl

Załącznik 1

FORMULARZ POTWIERDZENIA DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO

**NIEZWŁOCZNIE ODEŚLAĆ FORMULARZ NA ADRES: info@skamex.com.pl lub faksem
na numer 48 42 6724010**

<input type="checkbox"/> Nie posiadamy produktów objętych zakresem niniejszych działań zapewniających bezpieczeństwo.	<input type="checkbox"/> Posiadamy produkty objęte zakresem niniejszych działań zapewniających bezpieczeństwo. Stosowanie i dalsza dystrybucja uszkodzonych produktów zostały przerwane. Cały produkt został wstrzymany i zwrócona zostanie następująca ilość produktu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSIMY WYRAŹNIE WPISAĆ ILOŚĆ ZWRACANYCH PRODUKTÓW.

Nazwa handlowa produktów, których dotyczy problem:	Prowadnice urologiczne typ Lunderquist	
Prowadnica urologiczna typu Lunderquist		
Numer katalogowy produktu	Numer serii	Ilość (jednostka)

Należy wypełnić niniejszy Formularz Potwierdzenia i niezwłocznie odesłać faksem (numer podany powyżej) lub na podany powyżej adres e-mail.

Imię i nazwisko / Tytuł (drukowanymi literami)

Data

Podpis

Numer telefonu

Nazwa instytucji

Adres

Miejscowość, kod pocztowy